

ANEXO CONVOCATORIA

12/2023

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Reparación de vehículo Mercedes Benz Sprinter dominio PJJ 053 por problema detectado en pérdida de potencia de aceleración. Se tiene previsto cambiar dos válvulas reguladoras de presión del vehículo. El precio ofertado deberá incluir tanto el repuesto como la mano de obra.	
2	Reparación de vehículo Mercedes Benz Sprinter dominio PJJ 057 por problema detectado en pérdida de potencia de aceleración. Se tiene previsto cambiar dos válvulas reguladoras de presión del vehículo. El precio ofertado deberá incluir tanto el repuesto como la mano de obra.	