

ANEXO CONVOCATORIA

31/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Reparación de vehículo Mercedes Benz Sprinter dominio PJJ 057 por problema detectado en sistema de aire acondicionado (falta de enfriamiento en parte delantera de la cabina del vehículo). Se tiene previsto cambio de compresor y condensador, limpieza del circuito completo, recarga con gas R134 y colocación de aceite en circuito.</p> <p>Especificación de vehículo: Mercedes Benz Sprinter 515 Minibus 19+1 (2015)</p>	