ANEXO CONVOCATORIA

16/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Ascensor - Edificio Aulas. Ubicación: 25 DE MAYO 1065. Localidad: CORDOBA. - Provincia: CORDOBA. Código Postal: X5000 Datos Ascensor: Marca/Proveedor: BOGAMAC Ascensores S.A. Tipo: Unidad con contrapeso posterior - Un ingreso - Ocho (8) paradas (Subsuelo a 7mo. Piso) con Sala de Maquinas en Azotea. Accionamiento electromecánico. El mantenimiento de los Ascensores incluye las tareas mínimas de que garanticen el servicio seguro y la certificación que permite la habilitación municipal del mismo: 1. Inspección y engrase mensual de la maquina, poleas, guías, cojinetes del motor. 2. Suministro de los materiales necesarios para el servicio de engrase, que comprende distintos tipos de materiales de limpieza y reposición de los fusibles de los controles de maniobra. 3. Atención permanente de los llamados, que por razones de servicio efectúe la Universidad. Este punto requiere un análisis pormenorizado de la situación, la atención permanente de los llamados requiere que la empresa tenga personal instalado en la localidad de Córdoba debido a que de presentarse situaciones de emergencia, con personas encerradas en el interior de la cabina, es necesario que la misma asegure la inoperatividad del equipo para luego realizar la apertura del ascensor y el rescate. 4. El servicio no incluye reparaciones ni provisión de repuestos que serán presupuestados y facturados por separado.	