

ANEXO CONVOCATORIA

19/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Equipo N° 1 - Edificio Aulas.</p> <p>Ubicación: 25 de Mayo 1065.</p> <p>Localidad: CÓRDOBA. - Provincia: CÓRDOBA.</p> <p>Código Postal: 5000</p> <p>Datos Ascensor: Marca/Proveedor: BOGAMAC Ascensores S.A.</p> <p>Tipo: Unidad con contrapeso posterior - Un ingreso - Ocho (8) paradas (Subsuelo a 7mo. Piso) con Sala de Máquinas en Azotea. Accionamiento electromecánico.</p> <p>El mantenimiento de los Ascensores incluye las tareas mínimas de que garanticen el servicio seguro y la certificación que permite la habilitación municipal del mismo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inspección y engrase mensual de la máquina, poleas, guías, cojinetes del motor, colisas de desplazamiento vertical del ascensor.2. Limpieza de guías de apertura y cierre de las puertas del ascensor y de los distintos pisos.3. Limpieza de tablero eléctrico y de control electrónico.4. Limpieza de Pozo.5. Mantener en su ubicación correcta y legible toda la señalética que hace a la seguridad del ascensor.6. Suministro de los materiales necesarios para el servicio de engrase, que comprende distintos tipos de materiales de limpieza y reposición de los fusibles de los controles de maniobra.7. Verificación y recomendaciones pertinentes al buen funcionamiento del ascensor.8. Mantener en perfecto estado de funcionamiento los elementos de alineación y protección eléctrica.9. Atención permanente de los llamados, que por razones de servicio efectúe la Universidad.10. El servicio no incluye reparaciones ni provisión de	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	repuestos que serán presupuestados y facturados por separado.	