



PORTÓN ENTRADA VEHICULAR PUERTA ENTRADA PEATONAL



CROQUIS UBICACION

NOMENCLATURA	P3	CANTIDAD	1 (UNO)
UBICACION	Ingreso Hospital Escuela por calle Sarmiento		
DESCRIPCION	De abrir pivotante		
HOJA	Metal desplegado + chapa lisa pre pintada		
MARCO	Metálico caños 150x150mm		
VIDRIO			
HERRAJES	Cerradura Tipo TRABEX - Pomelas electrozincadas de 3 Tornillos.		
OBSERVACIONES	Portero eléctrico con cámara		

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Obra de mejoramiento de infraestructura universitaria de la
UBICACIÓN: SEDE Villa del Rosario, UNVM.

FECHA: 01/12/2021

ESC: S/E
PLANO N°: 14

UBICACIÓN: SEDE Villa del Rosario, UNVM

PLANO RUBRO 9 CARPINTERIA, HERRERIA, VENT. DE LOCALES Y

EVACUACIÓN 9.10

